

Аттестация сварщиков осуществляется в системе НАКС под контролем Ростехнадзора.

НАКС - (Национальный аттестационный комитет по сварочному производству).

После аттестации сварщику присваивается:

1 уровень - аттестованный сварщик

2 уровень - аттестованный мастер-сварщик

3 уровень - аттестованный технолог-сварщик

4 уровень - аттестованный инженер-сварщик

Удостоверение сварщика свидетельствует о том что специалист прошел обучение, аттестован и его квалификация подтверждена.

Группы технических устройств, опасных производственных объектов :

Котельное оборудование, газовое оборудование, подъемно-транспортное оборудование, нефтегазодобывающее оборудование, оборудование для транспортировки опасных грузов, оборудование химических, нефтеперерабатывающих, нефтехимических, взрывопожароопасных производств, горнодобывающее оборудование, строительные конструкции, металлургическое оборудование, конструкции стальных мостов.

Список документов, необходимых для аттестации НАКС

1. Заявка. (Для сварщиков на каждый способ сварки или наплавки оформляется отдельная заявка!)
2. Справка об общем стаже работы по сварке или копия трудовой книжки (для всех).
3. Копия документа об образовании (для всех).
4. Копия документа о квалификационном разряде (только для сварщика)
5. Копия протокола на знание правил безопасности по объектам, на которые аттестуется специалист (только для специалистов).
6. Цветная фотография 3х4 матовая без уголка – 2 шт. для специалистов сварочного производства (для сварщиков 1 шт. + 1 на каждый дополнительный способ сварки).
7. Согласие на обработку персональных данных.